

Wir heissen Sie recht herzlich Willkommen
bei der Bautrocknungsservice Holdermann GmbH!



Gerne kümmern wir uns um Ihr Anliegen rund um den Trocknungsservice!

Bernd Müller 0172 772 15 90

Röttelnweiler 40 · 79541 Lörrach

Telefon 0 76 21 / 5 47 07

Telefax 0 76 21 / 5 48 80

info@bautrocknung-holdermann.de

www.bautrocknung-holdermann.de

SCHADENSBEISPIELE



Wasserschaden im 2.OG bis Keller einschließlich Friseursalon im EG mit Isolatinstrocknung und Raumtrocknung



Hochwasserschaden durch Unwetter auf Reiterhof, ca. 50cm Wasser im UG
Maßnahmen: Luftentfeuchtung + Ventilatoren



Ursache: defekte Kupferleitungen im Estrich
Maßnahmen: Isolationstrocknung in 2 Zimmern mit Flur

SCHADENSBEISPIELE



Ursache: überschwemmter Estrich im Keller, bereits Schimmelwuchs
Maßnahmen : Luftentfeuchter +Ventilation, hinzuziehen von Schimmelexperten



Ursache: Defekte Leitung im Estrich, bereits aufsteigende Feuchte und Schimmelsporen.
Maßnahmen: Isolationstrocknung (Saugen) mit Luftentfeuchtern
Tapete und Parkett muß entfernt werden, Schimmelbehandlung



Ursache: Defekte Leitung im Estrich, bereits aufsteigende Feuchte und Schimmelsporen.
Maßnahmen: Isolationstrocknung (Saugen) mit Luftentfeuchtern
Tapete und Parkett muß entfernt werden, Schimmelbehandlung

VERMIETUNG - VERKAUF




Elektroheizlüfter

2-9KW
Elektrisches Heizgerät -
geeignet für Festzelte und Neubauten




Mobiles Klimagerät

Klimagerät -
geeignet für Büro und Heim, etc.
bis ca. 50m²



Entfeuchter

Einsatz bei Neubautrocknungen und
Wasserschäden



Wasserabscheider + Seitenverdichter
mit Schallbox

Einsatz bei Isolier- und Dämmschichten
nach Wasserschäden



CM-Messgerät

Zur Bestimmung des Wassergehaltes
bei Materialproben (Estrich, Gips)